

1. Tuotteen ja yrityksen tunnistetiedot

- **Tuotteen nimi:** Sabulosum-käpyjä valkaistuja 500g
- **Valmistaja/maahantuoja:** Siegfried Schuster GmbH
- **Osoite:** Gewerbepark Borna-Ost 3, 04552, Borna, DE, +49 3433 7784330,
- **Yhteystiedot:** shop@floristik24.com

2. Tuotteen kuvaus

- **Käyttötarkoitus:** Kukkakaupan muistoesineitä hautausmaan koristeisiin, hautausjärjestelyihin, hautakoristeisiin ja kukkakoristeisiin.
- **Materiaalin koostumus:**
 - **Materiaalit:** Luonnonmateriaalit (esim. sammal, oksat, kuori, käpyjä), muovi (esim. PE, PVC), tekstiilit, metalli, keramiikka ja lasi.
 - **Lisäaineet:** Väriaineet, liimat, lakat, pinnoitteet, vahat, rusetit, nauhat ja kynttilät.

3. Mahdolliset vaarat

- **Palovaara:** Helposti syttyvät materiaalit, kuten kuivatut kukat, sammal, kynttilät, muovi tai nauhat, voivat palaa, jos ne joutuvat kosketuksiin avotulen kanssa.
- **Viilto- tai puhkaisuvaara:** Terävät reunat tai lankavahvikkeet järjestelyissä ja koristeissa voivat aiheuttaa vammoja.
- **Pölyn muodostuminen:** Kuivat materiaalit tai koriste-elementit voivat vapauttaa pölyä ja ärsyttää hengitysteitä.
- **Ympäristövaikutukset:** Muovin tai pinnoitettujen materiaalien väärä hävittäminen voi aiheuttaa ympäristön saastumista.
- **Mekaaninen vamma:** Suuret tai raskaat muistoesineet voivat pudota, jos ne asetetaan väärin.

4. Turvaohjeet

4.1 Yleiset turvallisuusohjeet

- **Älä koskaan jätä kynttilöitä ja vahoja palamaan ilman valvontaa.**
- **Pidä poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta, erityisesti pienten osien kanssa.**
- **Pidä poissa avotulesta ja sytytyslähteistä.**
- **Vältä pölyn muodostumista ja varmista riittävä ilmanvaihto.**
- **Käytä suojakäsineitä työskennellessäsi terävien tai terävien materiaalien kanssa.**

4.2 Käyttöön liittyviä huomautuksia

1. Sijoita muistoesineet turvallisesti ja suojaa niitä elementeiltä.
2. Kun käytät kynttilöitä, käytä lämmönkestäviä tynyjä ja lyhtyjä.
3. Hävitä vaurioituneet tai terävät osat, kuten langanpäät, turvallisesti.
4. Käsittele kuivattuja kukkia ja luonnonmateriaaleja varovasti rikkoutumisen ja pölyn muodostumisen välttämiseksi.
5. Käytä vain aiottuun tarkoitukseen (hautausmaa ja surukorut).

4.3 Säilytysohjeet

- Säilytä kuivassa, viileässä paikassa ja valolta suojattuna värimuutosten ja materiaalivaurioiden välttämiseksi.
- Suojaa kynttilät suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.
- Säilytä tuotteet turvallisesti ja suojassa mekaanisilta vaurioilta.

5. Ensiaputoimenpiteet

- **Haavoissa:** Puhdista ja desinfioi haava ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.
- **Ihokosketus liimojen tai pinnoitteiden kanssa:** Puhdista huolellisesti saippualla ja vedellä.
- **Jos pölyä on hengitetty:** varmista raittiisen ilman saanti ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireet jatkuvat.
- **Jos hiukkasia tai pölyä joutuu silmiin:** Huuhtelee välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- **Jos pieniä osia on nielty:** Älä anna ruokaa tai juomaa ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

6. Palontorjuntatoimenpiteet

- **Sopivat sammutusaineet:** CO₂, jauhe, vaahto, vesi.
- **Erytistoimenpiteet:** Käytä hengityssuojainta, kun poltat muovi- tai vahamateriaaleja, koska voi muodostua myrkyllisiä höyryjä.

7. Varastointi ja kuljetus

- **Varastointi:**
 - Säilytä kuivassa, viileässä ja valolta suojattuna.
 - Säilytä kynttilät ja luonnonmateriaalit erillään muodonmuutos- tai palovaaran välttämiseksi.
- **Kuljetus:**
 - Pakkaa herkät tai raskaat koristeesineet iskunkestävällä tavalla.
 - Suojaa tuotteet kosteudelta ja mekaanisilta vaikutuksilta.

8. Hävitysohjeet

- **Materiaaliriippuvainen hävitys:**
 - Luonnonmateriaalit: kompostointi tai jäätännösjäte.
 - Muovi- ja keraamiset elementit: Kierrätys paikallisten määräysten mukaisesti.
 - Kynttilän jäätännös: jäätännösjäte.
 - Metallikehykset ja lankaosat: Kierrätys metallijätteen kautta.
- **Pakkausmateriaalit:** Kierrätä paikallisten määräysten mukaisesti.

9. Lisätietoja

- Katso lisätietoja turvallisesta käytöstä tuotteen pakkauksen ohjeista.
- Kysymyksiä? Ota yhteyttä osoitteeseen shop@floristik24.com.